






БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:


ПРИ РАСПЕЧАТКЕ ЧЕРТЕЖА УКАЗЫВАЙТЕ В НАСТРОЙКАХ РАЗМЕР СТРАНИЦЫ 100% ОТ ОРИГИНАЛА (не вписывайте лист в размер страницы).

В противном случае распечатанный трафарет не будет соответствовать действительным размерам электробиде. Сверьте линейкой на каждом листе размеры калибровочной шкалы после распечатки.


НУМЕРАЦИЯ ЛИСТОВ







ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №1



ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №2

ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №3




НАКЛЕИТЬ ЛИСТ №6 СВЕРХУ


1 см

ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №3

1 см



ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №4



ОБРЕЗАТЬ ПО ЛИНИИ И НАКЛЕИТЬ НА ЛИСТ №5

ЛИСТ №6

